intratone

ENDE DES 2G-NETZES

EINFACHER FAHRPLAN

1 PRÜFEN Sie die betroffenen Systeme/Module

Unter www.intratone.info im Bereich „Auszutauschende Module “, können Sie prüfen, ob Ihr Modul betroffen ist.

Module ab März 2021 sind nicht betroffen.

2 KONTAKTIEREN Sie Ihren Installateur

Vereinbaren Sie den Austausch mit Ihrem Installateur.

Installateur unbekannt?
→ Partnerliste auf unserer Website.

3 PLANEN

Erstellen Sie mit Ihrem Installateur einen Ersatzplan.

Tipp: Am besten gleich mit der jährlichen Wartung kombinieren. Damit sparen Sie Zeit und Kosten.

4 DATEN ÜBERTRAGEN

- Melden Sie sich auf www.intratone.info als Admin an und gehen Sie auf „zu ersetzende Module “.
- Wählen Sie das Modul aus und geben Sie alte plus neue Nummer ein.
- Alle Daten (Transponder, Handsender und Mobile Keys) werden automatisch übernommen.

Alle Daten (Ausweise, Fernbedienungen, Mobile Keys) werden automatisch übernommen.

5 INFORMIEREN Sie die MobiPass-Benutzer

- Durch den Wechsel ändert sich die Modul Rufnummer.
- Bitte teilen Sie Ihren Mobile-Key-Nutzern die neue Telefonnummer vom Modul mit.